# 使用说明书


# WBT414S93 交流电流传感器

本说明书也适用于 I414S93-I、I414aS3/S4 型 Φ9 穿心输入电流传感器

内容如有更改, 恕不另行通知。

【2阅区】

#### 传感器端子定义图(俯视图)



图中未定义的端子不能作为它用

#### 三 主要技术指标

- 1. 输入输出规格: 见产品标签;
- 2. 准确度等级: 0.5;
- 3. 线性范围: 0%~120%标称输入;
- 4. 频率响应: 25Hz~5kHz;
- 5. 响应时间: 300ms;
- 6. 输入阻抗:约为零;
- 7. 过载能力:

20 倍标称输入电流值,持续1s,间隔300s,重复5次;

- 8. 负载能力: 6V;
- 9. 辅助电源: 见产品标签;

(EDMIN)

【1 阅区】

### WBI414S93 交流电流传感器

(本说明书也适用于 I414S93-I、I414aS3/S4 型电流传感器)

本产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的交流电流 进行实时测量,将其变换为二线制的标准直流电流( $I_Z$ )输出; 具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移,接线简单,抗干扰 能力强,便于信号远传等特点。本产品采用卡装式结构,端 子接线,安装方便,适用于电源设备、电力网监测自动化系 统、工控监测系统、铁路信号系统等。

传感器外形尺寸图(单位:mm)



【3 阅区】

10. 隔离耐压: >DC 2.5kV, 1min;

11. 输出纹波: <6mV (有效值,输出负载为 250 Ω 时);

12. 环境温度: 商业级: 0℃~50℃, 工业级: -25℃~+70℃;

13. 温度漂移: 350×10<sup>-6</sup>/℃。

#### 四 传感器的正确使用

1. 传感器的安装


本型号传感器采用卡装式结构, 安装方便, 适合于 NS35/7.5型、NS35/15型或欧洲 EN50022型标准导轨。安装步 骤如下 (参看外形尺寸图):

- ①把传感器固定卡槽一侧勾在安装导轨上;
- ②向下牵动弹簧销;
- ③旋转传感器,使传感器卡口套在安装导轨上;
- ④松开弹簧销,传感器卡在安装导轨上。
- 2. 传感器出厂时,已按《产品标准》准确调定,用户接线无误 后即可通电工作。用于精密测量时,应在通电预热 3min 后再 行采样。
- 3. 传感器对辅助电源没有特殊要求,可以使用普通的 7800 系 列三端稳压器自制,多只传感器可以共用一组电源。如购买市 售稳压电源时,要求该电源的隔离电压≥AC 2000V,直流输出 纹波<10mV。
- 4. Iz 输出是按 250 Ω标准负载电阻设计的, 当负载电阻 R.小

#### 【4 阅区】

于  $100\,\Omega$  时,应在电流输出回路中串入降耗电阻,使其与负载电阻之和在  $100\,\Omega\sim300\,\Omega$  之间。

5. 二线制输出型传感器允许用户负载以共地方式连接(图 A), 也允许用户负载以共电源方式连接(图 B)。



6. 小于 500mA 的电流测量可以采用安匝输入方式,此时传感器分辨率提高,量程变窄,其它技术指标不受影响。

## 五 基本准确度试验方法

1. 根据传感器端子定义,按图示连接试验电路;

注: 图中用标准电阻 R 把被测电流转化为交流电压,用 V1 监测。用  $250\,\Omega$  标准电阻把电流输出转换为电压输出,用 V2 测量。

【6阅区】

#### 注意事项

- 1. 请注意产品标签上的辅助电源信息,传感器的辅助电源等级和极性切不可差错,否则将损坏传感器。
- 2. 传感器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。
- 3. 传感器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号线应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于 10mm。
- 4. 产品标签上给出的输入值是指交流信号的有效值。
- 5. 本型号传感器只能使用它的有效接线端,其它端子可能与 传感器内部电路有连接,不能另图它用。
- 6. 本型号传感器内部未设置防雷击电路,当传感器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施。
- 7 请勿损坏或修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装传感器,否则本公司将不再对该产品提供"三包"(包换、包退、包修)服务。
- 8. 本产品采用阻燃 ABS 塑料外壳封装,外壳极限耐受温度 为 85℃,受到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能。产品 请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘 烤。

2. 基本准确度试验应在如下环境条件下进行:

◆ 辅助电源: 标称值±0.5%, 纹波≤5mV;

◆ 环境温度: 20℃±2℃;

◆ 相对湿度: (45~75)%;

◆ 准确度为 0.05 级以上的信号源及测量仪表。

3. 通电预热 3min;

4. 用输入监测表 V1 监视信号源的输出,在传感器量程范围内任意给定一个输入值 *I*r,假定传感器的输入规格是 5A,输出规格是 4mA~20mA,则传感器的预期输出值 *Iz* 按下式计算:

 $I_{\rm Z} = (20 \text{mA} - 4 \text{mA}) \times I_{\rm r}/5 \text{A} + 4 \text{mA}$ 

5. 用输出监测表 V2 测量标准电阻两端的直流电压值 U0,传感器的基本引用误差  $\gamma$  按下式计算:

 $\gamma = (U_0 - I_Z \times 250 \Omega) / [(20 \text{mA} - 4 \text{mA}) \times 250 \Omega] \times 100$ 

6. 重复执行 4、5 两条操作,如果所得到的 γ 的绝对值均小于传感器的精度等级指数 (本型号产品的精度等级指数为 0.5),则传感器的精度等级合格。

注: 其它技术指标的试验方法详询我公司。

【7阅区】

9. 本公司产品在废弃时,不可回收利用,请交有资质的回收部门处理。

六 传感器输入输出特性曲线

# 质量承诺

为了保护您的合法权益,免除您的后顾之忧,我司对售出的 WB 系列电量隔离传感器产品做出如下质量承诺:

三个月包退,六个月包换,三年内包修。具体细则及解 释详见官方网站《产品质量及售后服务承诺》。